



Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/B15/0109

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011,
de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

HOLCIM ESPAÑA, S.A.U.

con domicilio social en AVENIDA DE MANOTERAS, 20 EDIFICIO TOKYO; 1ª PLANTA
28050 MADRID (España)

Producto de construcción **Productos y sistemas para la protección y reparación de
estructuras de hormigón. Reparación estructural y no
estructural.**

Norma armonizada EN 1504-3:2005

Referencias Detalladas en el Anexo al Certificado

Centro de producción CANTERA CUCHILLO, CARRETERA NACIONAL, 301 KM.321,4
02400 HELLÍN (Albacete - España)

Esquema de certificación Se han aplicado todas las disposiciones del sistema 2+ para la evaluación
y verificación de constancia de las prestaciones, según lo descrito en el
Anexo ZA de la norma armonizada mencionada. El control de producción
en fábrica cumple los requisitos establecidos en ella.

Este certificado permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración,
siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los
requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma
armonizada para evaluar las prestaciones de las características
declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan
modificado significativamente.

Primera emisión 2022-10-11

Última emisión 2023-10-11

Expiración 2024-10-11

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO





Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/B15/0109

Anexo al Certificado

| Principio/Métodos | Marca Comercial |
|-----------------------------------|-------------------|
| 3/3.1; 3/3.2; 4/4.4; 7/7.1; 7/7.2 | TECTOR REPARACIÓN |

Primera emisión 2022-10-11
Última emisión 2023-10-11
Expiración 2024-10-11



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com